

Service Bulletin

	PGO
NUMMER	: PG11-001
DATO	: 01-11-2011
SIDE	: 1 af 1

EMNE	: Korrekt tilspænding af styrbolte.
MODEL	: PGO POSTSCOOTER årgang 2011 med 'Naked' styr.
REFERENCE	:

Problem: Unbracho bolte M6 på styrholder kan gå løs efter kort tids kørsel.

Løsning: Bolte efterspændes med korrekt tilspændingsmoment 10-12 Nm. Dette gøres ved klargøring af køretøj eller ved service. Udfyld venligst reklamerationsrapport hvis der kommer køretøjer ind på værkstedet hvor styret sidder løst.

